




430-510 HV

DD



BN 783

Rondelles éventail

avec double denture


Acier ressort 430-510 HV

zingué-bleu



ISO 4042

Éléments d'assemblage trempés et revenus ≥ 360 HV ainsi que les éléments d'assemblage cémentés, trempés et revenus avec revêtements galvaniques: risque de fragilisation par l'hydrogène! D'autres indications sur les risques résiduels se trouvent dans l'introduction.

Article#		d ₁ min.	s	d ₂ max.
1278363	M3	3,2	0,5	12
1278371	M4	4,3	0,7	15
1278398			0,8	18
1278401	M5	5,3	0,8	18
1278428	M6	6,5	0,8	18
1278436	M8	8,5	1	22
1278444				26
1278452	M10	10,5	1	26
1278460	M12	12,5	1,2	30
1278479	M16	16,5	1,4	35